





GB The fitting is splash-proof.
NL Het armatuur is spatwaterdicht.
F L'armature est étanche aux projections d'eau.
D Die Armatur ist spritzwasserfest.
N Armaturet er beskyttet mot sprut.
S Armaturen är tät mot stänkvatten.
DK Armaturet er stænktæt.
FIN Valaisin on roiskevedenpitävä.
PL Urządzenie jest bryzgostoszczelne.
RUS Осветительная арматура является брызгозащищенной.
BG Осветителното тяло е устойчиво на намокряне.
H A szervelvénny fröccsenésálló.
RO Corpul de iluminat este rezistent la stropire.
SK Zariadenie je chránene proti postriekaniu.
HR Svjetiljka je zaštićena protiv strčanja vode.
CZ Zařízení je chráněno proti poštívání.
SLO Nosilec je odporan proti curkom.
I La lampada è protetta contro gli spruzzi d'acqua.
P A ferragem de conexão é a prova de salpicos.
E El montaje está protegido contra salpicaduras.
GR Η φωτιογρήφη είναι αδιάβροχη στα πτωτισμάτα.
TR Tertibat sýçramalara karþý dayanýklýdýr.



GB Install the fitting at the indicated height.
NL Monteer het armatuur op de aangegeven hoogte.
F Montez l'armature à la hauteur indiquée.
D Bringen Sie die Armatur auf der angegebenen Höhe an.
N Installer armaturet i vist høyde.
S Montera armaturen på den angivna höjden.
DK Monter armaturet i den viste höjd.
FIN Valaisin on asennettava kuvassa ilmoitetulle korkeudelle.
PL Instalujcie urządzenie na wskazanej wysokości.
RUS Выполните монтаж осветительной арматуры на указанной высоте.
BG Монтирайте осветителното тяло на посочената височина.
H A Jelzett magasságba telepítse a szerelvényt.
RO Montaþi corpul de iluminat la înălþimea indicată.
SK Inštalujte zariadenie v uvedenej výške.
HR Installirajte svjetiljku na oznaenoj visini.
CZ Instalujte zařízení v uvedené výšce.
SLO Namestite nosilec senzorja na navedeno višino.
I Montare la lampada all'altezza indicata.
P Instale a ferragem de conexão na altura indicada.
E Instale el montaje a la altura indicada.
GR Εγκαταστήστε την εφαρμογή στο ύψος που υποδεικνύεται.
TR Tertibat bellitlen yýkseklikte monte ediniz.



GB The detection area has the Indicated dimensions.
NL Het detectiegebied bestrijkt de aangegeven afmetingen.
F La zone de détection couvre les dimensions indiquées.
D Das Erkennungsgebiet bestreicht die angegebenen Abmessungen.
N Oppdagelsesområdet har de viste dimensjonene.
S Registreringsområdet täcker de angivna avstånden.
DK Detektionsområdet omfatter de angivne mål.
FIN HavaInatoju on kuvassa ilmoitettujen mittojen kokonaisuus.
PL Obszar wykrywania obejmuje podana strefę.
RUS Зона обнаружения имеет указанные размеры.
BG Зоната на откриване има посочените размери.
H Az érzékelést terület a jelzett méretekkel rendelkezik.
RO Raza de detectare are dimensiunile indicate.
SK Priestor citlivosti snimača má uvedené rozmery.
HR Detekcijski prostor ima navedene dimenzije.
CZ Prostor citlivosti čidla má uvedené rozmery.
SLO Obmojele zaznavanja ima navedene mere.
I La zona di rilevamento copre le distanze indicate.
P A área de detecção apresenta as dimensões indicadas.
E El área de detección tiene las dimensiones indicadas.
GR Η περιοχή ενίκευσης έχει τις αναγραφόμενες διαστάσεις.
TR Algýlama alaný bellitlen boyutlardadýr.

Olav 5000.261 / 10.010.10

SMD LED
0,1W Super Bright

IP44

IP44

IP44

IP44



smartwares Europe	CUSTOMER SERVICE
NL: 0900-2088888 BE: 070-233031 (NL) Lokaal tariet : 0800-97570 (FR) Gratuit FR: 0825 560 650 15ct/min DE: +49 (0) 1805 010762 14CL/Min. dt. Festnetz, Mobil max. 42CL/Min UK: +44 (0) 345 230 1231 ES : +34 938427589	

20160610.5000.261.GA.AW

Use Safety Instructions

